DOI:10.11918/201903190

基于元动作单元的数控机床运动精度映射

周 伟,肖 兵,冉 琰,胡晓波,张根保

(机械传动国家重点实验室(重庆大学),重庆 400044)

摘 要:为使数控机床精度设计有定量的理论数值供参考,从运动的角度出发,建立了基于元动作单元的数控机床运动精度 映射模型.采用"功能(Function)-运动(Motion)-动作(Action),FMA"的结构化分解方法得到元动作单元,并结合多体系统理 论对数控机床拓扑结构进行了描述;运用旋量理论对数控机床误差建模,建立数控机床空间运动误差模型,并用螺旋理论得 到空间运动误差综合值;以制造成本、空间运动误差螺距及其大小为设计准则,构建了运动精度映射模型,并应用 NSGA-Ⅱ 传算法对数控机床运动精度进行映射.对某国产加工中心进行运动精度映射求解,说明了该模型的可行性和有效性. 关键词:数控机床;精度映射;功能结构化分解;运动误差;旋量理论

中图分类号: TH161 文献标志码: A 文章编号: 0367-6234(2020)01-0170-08

Kinematic accuracy mapping of NC machine tools based on meta-action units

ZHOU Wei, XIAO Bing, RAN Yan, HU Xiaobo, ZHANG Genbao

(State Key Lab Mech Transmiss (Chongqing University), Chongqing 400044, China)

Abstract: To make the numerical control machine precision design have quantitative theoretical values for reference, the kinematic accuracy mapping model of NC machine tools based on the meta-action unit is established from the perspective of motion. The functional decomposition method of "Function-Motion-Action, FMA" is used to obtain the meta-action unit, and the topology of the NC machine tool is described in combination with the multi-body system theory. Using the theory of spin quantity the error of NC machine tools is modeled, the spatial kinematic error model of NC machine tools is established, and the comprehensive value of spatial kinematic error by spiral theory is obtained. Based on the manufacturing cost, spatial kinematic error pitch and its size, the kinematic accuracy mapping model is constructed, and the NSGA-II genetic algorithm is used to map the kinematic precision of NC machine tools. Finally, the kinematic accuracy mapping of a domestic machining center is solved, and the feasibility and effectiveness of the model are illustrated.

Keywords: NC machine tool; precision mapping; functional structured decomposition; kinematic error; spin theory

在机械产品的生命周期中,精度设计与控制是 决定产品最终质量的关键因素之一^[1].精度是机械 产品的一个关键质量特性.其中,对于精密或者超 精密数控机床而言,其运动精度又是影响机床精度 的关键因素.长期以来,我国机床企业传统的精度 设计主要依赖于经验,没有定量的理论值可以参考. 为使数控机床精度设计有定量的理论数值供参考, 提高数控机床的精度,对机床精度映射的研究就显 得至关重要.

对于运动精度的研究, Pezeshki 等^[2]、Ibaraki 等^[3]、Fan 等^[4]根据运动学理论建立了数控机床运 动学模型,对数控机床运动误差进行了识别. 郭世 杰等^[5]、余永维等^[6]对机床运动误差进行了快速识

收稿日期: 2019-03-26

- 基金项目: 国家"高档数控机床与基础制造设备"重大专项 (2016ZX04004-005); 国家自然科学基金资助项目 (51835001)
- 作者简介:周 伟(1978—),男,讲师
- 通信作者: 冉 琰, ranyan@ cqu.edu.cn

别与测量. 张学波等^[7]提出一种基于冗余阵元回波 数据的运动误差补偿方法,对声呐系统的运动误差 进行补偿. 雷楠南^[8]对磨齿机数控系统进行了螺距 误差补偿,提高了机床精度. 对于精度等质量特性 映射的研究,王美清等^[9]、安相华等^[10]对客户需求 进行映射,得到基于客户需求的精度等质量特性.

分析上述文献可知,首先现有对于运动精度的 研究^[2-8]主要是在机床制造生产出来后对其运动精 度的识别、测量及运动误差补偿,无法得到可以供机 床精度设计阶段参考的运动精度理论数值.其次, 现有对于精度映射的研究^[9-10]主要集中在设计过程 中用户需求与精度等质量特性之间的映射关系.研 究的内容主要是用户需求向整机或者部件映射,其 映射的最小单元是整机或部件,不能为更小单元 (零件)的设计提供设计依据.

针对上述问题,本文从运动角度对数控机床的 运动精度进行分析,提出了基于元动作单元的运动 精度映射模型.首先,采用"功能-运动-动作"的结 构化分解方法得到元动作单元;其次,利用多体系统 理论并结合元动作分解树,描述了数控机床拓扑结 构,进而运用旋量理论建立了数控机床运动误差模 型;再次,为使数控机床空间运动误差表达更具有几 何意义,运用螺旋理论建立了空间运动误差螺旋模 型,形式化表达了空间运动误差;然后,以制造成本、 空间运动误差螺旋螺距为设计准则,构建了运动精 度映射模型;最后,利用 NSGA-II 遗传算法进行映 射求解,得到映射结果.

1 基于多体系统理论的数控机床拓扑结构

分析数控机床运动精度首先需要对数控机床结 构进行准确描述,准确、完整的数控机床结构数学模 型是进行数控机床相关工作的基础,因此建立准确 的数控机床结构数学模型是进行运动精度分析的前 提.本文利用多体系统理论并结合元动作单元分解 树,从运动的角度出发对数控机床拓扑结构进行描 述,为建立数控机床精度模型提供基础.

1.1 基于多体系统理论的数控机床元动作分解

多体系统理论是建立在传统坐标变换理论基础 上的,它对复杂的机械系统有很强的概括能力和独 特的系统描述方法.多体系统是指多个物体通过一 定方式相互连接构成的系统,系统中的物体可以是 刚体也可以是柔性体,是分析和研究复杂机械系统 的最优模式^[11].

对数控机床的运动精度进行分析,需要从运动 的角度对机床进行结构化分解,传统的以零部件为 最小单元且只考虑零部件之间连接关系的结构化分 解方法对于分析运动精度是不适用的.因此,从运 动角度出发,结合多体系统的思想,考虑机床通过最 小的动作来实现其功能的过程,可以通过"功能 (Function)-运(Motion)-动作(Action)"的分解方 法对其进行结构化分解^[12].结构化分解模型如图 1 所示.





由图1可知,机电产品要实现整机的运动功能 需要相应的部件子功能去实现,部件子功能的实现 依靠相应的运动,运动的实现又依靠相应的动作,即 "功能-运动-动作,FMA".在此,把机械产品中传递 运动和动力的最基本的运动形式,称为元动作(Meta -action, MA);把实现某一个元动作的所有零件按 照结构关系构成的整体,称为元动作单元(Metaaction Unit, MU).将元动作单元看作多体系统中的 一个体,即可从运动的角度对数控机床的结构进行 描述.

元动作单元通常包括移动单元和转动单元两种,例如油缸中活塞移动单元,齿轮转动单元.对一 个元动作单元而言通常包含动力输入件、支撑件、中 间件、动力输出件和紧固件五大基本要素.其中动 力输出件定义如下^[13]:元动作单元中向下游元动作 单元输出运动和动力的零件.例如蜗杆转动元动作 单元中的蜗杆.

1.2 数控机床拓扑结构

拓扑结构是对多体系统本质的高度提炼和概括,是研究多体系统的依据和基础,对多系统拓扑结构描述,是多体系统理论的基本问题^[14].根据多体系统理论,将一个元动作单元看作一个体,各元动作单元之间只有单自由度的相对运动,约束类型为移动或转动,因此数控机床拓扑结构如图 2 所示.







如图 2 所示,在多体系统中,在惯性体 B₀(一般 数控机床惯性体为床身)和所有元动作单元上均建 立与其固定联接的右手直角笛卡尔三维坐标系,这 些坐标系称为广义坐标系.其中,广义坐标系中惯 性体上的坐标系称为惯性参考坐标系,各个元动作 单元坐标系称为子坐标系或动坐标系,每个坐标系 中的三个正交基按右手定则分别设为 X、Y、Z 轴.由 于元动作单元的动力输出件(简称输出件)的作用 是向下游元动作单元输出动力和运动,所以元动作 单元的运动精度很大程度取决于输出件的运动精 度.因此元动作单元动坐标系一般建立在动力输出 件上.建立多体系统坐标系后,对于各元动作单元 之间的相对运动分析就可以转换为对各动坐标系之 间的相对运动分析.

2 基于旋量理论的数控机床运动误差建模

2.1 旋量理论

在三维欧式空间 \mathbf{R}^3 中设 S 为参考坐标系, T 为 固定在刚体上的物体坐标系, 刚体相对于参考坐标 系的位置和姿态(位姿)可由下式描述^[15]:

SE(3) = {(R,t) $R \in SO(3), t \in \mathbb{R}^3$ }. (1) 式中: SE(3) 为特殊欧式群; R 为 3 × 3 姿态旋转矩阵; t 为位置向量; SE(3) 为特殊正交群.

根据欧拉旋转定理,对于刚体的每一个旋转运动,都有一个旋转矩阵 $R(R \in SO(3))$ 与之对应, 设 ω 表示旋转轴方向的单位矢量, θ 为转角,则 R可写成 ω 和 θ 的函数:

$$\boldsymbol{R} = \mathrm{e}^{\boldsymbol{\theta}\boldsymbol{\omega}},\tag{2}$$

其中 $\hat{\boldsymbol{\omega}}$ 为反对称矩阵,定义如下:

$$\hat{\boldsymbol{\omega}} = \begin{pmatrix} 0 & -\boldsymbol{\omega}_z & \boldsymbol{\omega}_y \\ \boldsymbol{\omega}_z & 0 & -\boldsymbol{\omega}_x \\ -\boldsymbol{\omega}_y & \boldsymbol{\omega}_x & 0 \end{pmatrix}.$$

根据指数映射关系,可得

 $e^{\hat{\omega}} = E + \hat{\omega}\sin\theta + \hat{\omega}^2(1 - \cos\theta).$ (3) 根据 Chasles 定理^[16],任意刚体运动都可以通过 螺旋运动即通过绕某轴的转动与沿该轴移动的复合 运动实现. 也就是说刚体运动与螺旋运动是等价的. 因此刚体运动变换可以用旋量指数积形式表示为

$$\boldsymbol{g} = \begin{pmatrix} e^{\hat{\boldsymbol{\omega}}} & (\boldsymbol{E} - e^{\hat{\boldsymbol{\omega}}} (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{v})) + \boldsymbol{\theta} \boldsymbol{\omega} \, \boldsymbol{\omega}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{v} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad (4)$$

式中: ω 表示螺旋轴方向的单位矢量; υ 表示沿螺 旋轴移动的位移矢量; θ 表示转角. 将式中的 υ 和 θ 分别用移动误差矢量和转动误差代替即可得到运动 误差变换矩阵.

2.2 相邻元动作单元运动误差矩阵

当某一元动作单元相对于其相邻元动作单元的 某一轴运动时,会在六个自由度方向上产生六项运 动误差,其几何意义如图3所示.

图 3 中: O_k 表示元动作单元 k 相对于其相邻元 动作单元 j 的理论位置; O'_k 表示元动作单元 k 相对 于相邻元动作单元 j 的实际位置; $\Delta x_{jk}, \Delta y_{jk}, \Delta z_{jk}$ 分 别为沿 X, Y, Z 轴的移动误差; $\Delta \alpha_{jk}, \Delta \beta_{jk}, \Delta \gamma_{jk}$ 为绕 X, Y, Z 轴的转动误差.



图 3 相邻元动作单元相对运动示意图

Fig.3 Schematic diagram of relative motion of meta-action units 根据图 3 的相邻元动作单元相对运动示意图, 将元动作单元 $k \downarrow O_k$ 运动到 O'_k 这一运动过程称为 误差运动. 因此可以把误差运动分解为 $X \backslash Y \backslash Z = ^$ 方向上的螺旋运动. X 方向螺旋运动描述为:绕 X 轴 转动 $\Delta \alpha_{\mu}$ 与沿 X 轴移动 Δx_{μ} 的复合运动. Y 方向螺 旋运动描述为:绕 Y 轴转动 $\Delta \beta_{\mu}$ 与沿 Y 轴移动 Δy_{μ} 的复合运动. Z 方向螺旋运动描述为:绕 Z 轴转动 $\Delta \gamma_{\mu}$ 与沿 Z 轴移动 Δz_{μ} 的复合运动. 应用旋量理论 可分别求出三个螺旋运动的运动误差矩阵,最后综 合三个螺旋运动误差矩阵即可得到相邻元动作单元 的运动误差矩阵. 以 X 方向螺旋运动为例:螺旋轴 方向(X)的单位矢量 $\boldsymbol{\omega} = (1 \ 0 \ 0)^{\text{T}}$;转角 $\theta = \Delta \alpha_{\mu}$; 沿 X 轴移动的位移矢量 $\boldsymbol{v} = (\Delta x_{\mu} \ 0 \ 0)$;反 对称矩阵 $\boldsymbol{\omega}$ 为

$$\hat{\boldsymbol{\omega}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

将 ω 、 θ 、v、 ω 代入式(3)和式(4),可得到X方 向螺旋运动的运动误差矩阵:

$$\boldsymbol{g}_{X} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \Delta x_{jk} \Delta \alpha_{jk} \\ 0 & \cos \Delta \alpha_{jk} & -\sin \Delta \alpha_{jk} & 0 \\ 0 & \sin \Delta \alpha_{jk} & \cos \Delta \alpha_{jk} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$
(5)

同理可得到 Y、Z 方向螺旋运动的运动误差矩阵:

$$\boldsymbol{g}_{Y} = \begin{pmatrix} \cos \Delta \beta_{jk} & 0 & \sin \Delta \beta_{jk} & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \Delta \gamma_{jk} \Delta \beta_{jk} \\ -\sin \Delta \beta_{jk} & 0 & \cos \Delta \beta_{jk} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$
$$\boldsymbol{g}_{Z} = \begin{pmatrix} \cos \Delta \gamma_{jk} & -\sin \Delta \gamma_{jk} & 0 & 0 \\ \sin \Delta \gamma_{jk} & \cos \Delta \gamma_{jk} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \Delta z_{jk} \Delta \gamma_{jk} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

相邻元动作单元运动误差矩阵为三个方向螺旋运动误差矩阵相乘,当 $\Delta \alpha_{\mu}$ 、 $\Delta \beta_{\mu}$ 、 $\Delta \gamma_{\mu}$ 较小时,忽略高阶无穷小,相邻元动作单元误差矩阵为

$\boldsymbol{g}_{jk} =$	$\boldsymbol{g}_X \boldsymbol{g}_Y \boldsymbol{g}_Z$	=			
	(1	$-\Delta \gamma_{_{jk}}$	$\Delta oldsymbol{eta}_{_{jk}}$	$\Delta x_{jk} \Delta \alpha_{jk}$	
	$\Delta \gamma_{_{jk}}$	1	$-\Delta lpha_{_{jk}}$	$\Delta y_{jk} \Delta \beta_{jk}$	(6)
	$-\Delta \beta_{jk}$	$\Delta lpha_{_{jk}}$	1	$\Delta z_{_{jk}}\Delta oldsymbol{\gamma}_{_{jk}}$. (0)
	0	0	0	1)	

2.3 元动作单元链及整机空间运动误差矩阵

将相互联系且按一定顺序排列的能够实现一定 运动功能的元动作单元组合定义为元动作单元链. 由 FMA 分解树以及元动作单元链定义可以知道,数 控机床完成某功能运动是由不同的元动作单元链综 合作用而实现的.因此,数控机床整机的误差是由 各条元动作单元链的误差累积形成. 对于某一条元 动作单元链而言,其误差又是由组成单元链的各个 元动作单元的误差累计形成. 在此将元动作单元链 空间运动误差定义为组成某一条元动作单元链所有 元动作单元运动误差的综合.显然,数控机床空间 运动误差可以定义为元动作单元链空间运动误差的 综合. 图 4 是元动作单元链空间运动误差形成过程. 其中: R_0 为惯性参考坐标系, $R_1 \ R_k \ R_{k+1} \ R_{q-1} \ R_q$ 为元动作单元理想位置坐标系, $R_1, R_k, R_{k+1}, R_{n-1}$ R_{i} 为元动作单元实际位置坐标系, E_{i} 为第 i条元动 作单元链的空间运动误差矩阵.



图 4 元动作单元链空间运动误差形成过程

Fig. 4 Meta-motion unit chain space motion error formation process

利用式(6)的运动误差矩阵描述元动作单元链 中相邻元动作单元之间的相对运动关系,定义元动 作单元链空间运动误差矩阵为元动作单元链中各相 邻元动作单元的运动误差矩阵相乘.则 *E*_i 为

$$\boldsymbol{E}_{i} = \boldsymbol{g}_{01} \, \boldsymbol{g}_{12} \cdots \boldsymbol{g}_{q-2,q-1} \, \boldsymbol{g}_{q-1,q}. \tag{7}$$

数控机床整机误差是由各条元动作单元链的运动误差综合累积而成,定义整机空间运动误差矩阵为各条元动作单元链元的运动误差矩阵相乘,当 $\Delta \alpha_{\mu}$ 、 $\Delta \beta_{\mu}$ 、 $\Delta \gamma_{\mu}$ 较小时,忽略高阶无穷小,整机误差特征矩阵简化形式如下:

	(1	$-\Delta\gamma$	$\Delta \beta$	$\Delta x \Delta \alpha$
$\mathbf{E} = \prod_{n=1}^{n} \mathbf{E} =$	$\Delta \gamma$	1	$-\Delta \alpha$	$\Delta y \Delta \beta$
$\boldsymbol{E} = \prod_{i=1}^{n} \boldsymbol{E}_i =$	$-\Delta\beta$	$\Delta lpha$	1	$\Delta z \Delta \gamma$
	0	0	0	1)
				(8)

式中: n 为元动作单元链数目; $\Delta x \, \langle \Delta y \, \langle \Delta z \, \delta , \pi \, \delta \rangle$ 误差沿参考坐标系的 $X \, \langle Y \, \langle Z \, h h h h \rangle$ 改要 表示整机误差沿参考坐标系的 $X \, \langle Y \, \langle Z \, h h h \rangle$ 动误差分量: $\Delta \alpha \, \langle \Delta \beta \, \langle \Delta \gamma \, \delta , \pi \, \delta \rangle$ 表示整机误差沿参考坐标系的 $X \, \langle Y \, \langle Z \, h h h \rangle$ 动误差分量. 由式(8)可以看出,空间运动误差由六个分量组成,但是在实际中对于精度的衡量 指标并没有分为六个分量,往往是六个分量的综合. 例如机床加工精度为 0.002 mm,0.002 mm 这个数值 并不表示加工精度的某个分量的值,而是表示由六 个分量误差综合作用后形成的最终误差. 因此为了 使空间运动误差更具有几何意义,利用螺旋理论来 综合空间运动误差的六个分量.

根据文献[17]中关于螺旋理论的定义可知,螺 旋是指绕特定轴线的转动和沿改轴线的移动的合成 运动,空间中任意运动都可以合成为一个螺旋运动. 该轴线称为螺旋轴线,且利用 Plücker 坐标表示单 位螺旋如下:

$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} \vec{s} \\ \vec{s} \\ \vec{r} \times \vec{s} + h\vec{s} \end{bmatrix} = (s_1, s_2, s_3, s_4, s_5, s_6)^{\mathrm{T}}.$$
 (9)

式中: s_1 、 s_2 、 s_3 分别表示绕 X、Y、Z 轴的转动分量和 s_4 、 s_5 、 s_6 沿 X、Y、Z 轴的移动分量; \vec{s} 表示螺旋轴线上 的单位矢量; \vec{r} 表示螺旋轴线上某一点的位置矢量; h 表示沿螺旋轴线的移动距离与绕轴线转动角度的 比率,称为螺距; m 表示螺旋大小. 且 h 和 m 的计算 公式如下:

$$h = \frac{s_1 s_4 + s_2 s_5 + s_3 s_6}{\sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}},$$
 (10)

$$m = \sqrt{s_1^2 + s_2^2 + s_3^2}$$
. (11)
根据式(8)~(11),空间运动误差螺旋定义为

$$h_{E} = \frac{\Delta \alpha \times \Delta x + \Delta \beta \times \Delta y + \Delta \gamma \times \Delta z}{\sqrt{(\Delta \alpha)^{2} + (\Delta \beta)^{2} + (\Delta \gamma)^{2}}}, \quad (12)$$

$$m_E = \sqrt{(\Delta \alpha)^2 + (\Delta \beta)^2 + (\Delta \gamma)^2}.$$
 (13)

其中, m_E 表示空间运动误差螺旋大小, S_E 表示空间运动误差单位螺旋矢量, h_E 表示空间运动误差螺旋 螺距. 一般情况下可以用 h_E 作为空间运动误差的综 合值.

3 数控机床运动精度映射模型

精度与零部件的制造成本之间存在一定的关系:零部件精度越高,越能满足设计要求,但是制造

成本较高;零部件精度越低,制造成本越低,但生产出的产品质量越差^[18].因此,在对精度质量特性进行映射时,必须考虑成本问题.

3.1 运动精度映射模型

3.1.1 运动精度-成本函数

在设计阶段,通常还不能定出成本数值,因此一般不可能建立制造成本的精确数值,但是可以定性或相似的估计.根据文献[19]提出的成本估计模型,精度成本函数近似计算模型如下:

$$\min f(x) = \text{Cost}_{\Sigma} = \sum_{i=1}^{n} a e^{-x_i/b},$$
 (14)

其中, *a*, *b* 为待定常数, 一般根据各个企业的经验取 值; *x_i* 为第*i* 个元动作单元的运动精度值, 由公式 (12) 计算; *n* 为元动作单元的个数.

3.1.2 运动精度映射模型

设数控机床预定的精度值为 ΔE ,为不使机床 精度超过预定的值,一般情况下要让机床空间运动 误差螺旋大小 m_E 小于预定的精度值,即约束条 件为

$$m_E \leq \Delta E.$$
 (15)

精度映射问题可以看作是满足产品性能要求且 制造成本最低的多目标优化问题.根据式(12)~ (15),以空间运动误差螺旋大小为约束,以空间运 动误差螺距最小和制造成本最低为目标,构建运动 精度多目标优化映射模型如下:

以
$$F = [f_1 \ f_2]^{\mathrm{T}}$$
为优化目标:

$$\begin{cases}
\text{Minimize } f_1 = \frac{\Delta \alpha \times \Delta x + \Delta \beta \times \Delta y + \Delta \gamma \times \Delta z}{\sqrt{(\Delta \alpha)^2 + (\Delta \beta)^2 + (\Delta \gamma)^2}}, \\
\text{Minimize } f_2 = \text{Cost}_{\Sigma} = \sum_{i=1}^n a e^{-x_i/b}, \\
\text{s.t. } m_E = \sqrt{(\Delta \alpha)^2 + (\Delta \beta)^2 + (\Delta \gamma)^2} \leq \Delta E. \\
0 \leq x_i, 1 \leq i \leq n.
\end{cases}$$

(16)

式中: f_1 、 f_2 为优化目标; m_E 为约束条件; x_i 为设计变量,即各个元动作单元的运动精度值; n为设计变量数.

3.2 基于 NSGA-Ⅱ算法的精度映射方法

为解决上述多目标优化问题,采用 NSGA-II 算法进行运动精度映射求解. NSGA-II 是由 K.Ded 和 S.Agrawala^[20]提出,是非支配排序遗传算法 NSGA 的改良版.映射方法步骤如下:

建立数控机床运动精度映射模型.以根据公式(16)以空间运动误差螺旋大小为约束,以空间运动误差螺距最小和制造成本最低为目标,构建运动精度多目标优化映射模型.

2) 初始化种群. 随机初始化个体数为 N 的种 群 P_i,并将所有各体按非支配关系排序且计算适应 度值.

3)利用遗传操作选择、交叉和变异产生新种群 Q_i.

4) 对种群 P_i 和种群 Q_i 进行合并得到种群 R_i .

5) 非支配排序.采用快速非劣排序算法将种群 *R*_i 中的各体划分成不同的非劣级别.

6)产生新种群 P₁₊₁.

7)判断是否满足遗传算法约束条件,若满足则 退出算法,并得到 Pareto 最优解;否则继续执行步骤3).计算流程如图 5 所示.



图 5 遗传算法中精度映射计算流程图

Fig. 5 Flow chart of precision mapping calculation in genetic algorithm

4 实 例

以国产某机床厂设计生产的某型号精密卧式加 工中心为例,说明运动精度映射过程.由于卧式加 工中心分解后得到的元动作单元数目较多,限于篇 幅原因,这里只以托盘交换架为例,说明映射过程. 托盘交换架的功能是交换已加工工件和待加工工件 的位置,其运动精度的大小直接影响工件的加工位 置,进而影响整机加工精度,其回转部分结构如图 6 所示.

根据图 6 托盘交换架回转部分结构,按照元动 作单元获取步骤对托盘交换架进行分解,得到液压 电磁阀阀门开合、回转油缸活塞移动、齿条移动、齿 轮转动、托架转动 5 个元动作单元.由于液压电磁 阀阀门开合运动对托盘交换架的运动精度影响较 小,因此这里不作讨论.交换架回转运动单元结构 化分解如图 7 所示,其元动作单元链如图 8 所示.



图 6 托盘交换架回转部分结构图





图 7 交换架回转运动单元结构化分解

Fig.7 Structured decomposition of exchange frame rotary motion unit



图 8 元动作单元链

Fig.8 Chain of meta-motion unit

根据式(8)空间运动误差模型,以元动作单元 的运动精度(如活塞移动元动作单元的移动精度、 齿轮转动元动作单元的转动精度)为设计变量,最 小化制造成本和最小化空间运动误差螺距为目标函 数,空间运动误差螺旋大小为约束构建精度质量特 性映射模型.

1)运动精度设计变量.由图6托盘交换架回转 部分结构图可知,相邻元动作单元之间只有单自由 度的相对运动,因此设计变量为

 $X = (\Delta_x^{01}, \Delta_y^{01}, \Delta_z^{01}, \Delta_\alpha^{01}, \Delta_\beta^{01}, \Delta_\gamma^{01}, \Delta_x^{12}, \Delta_y^{12}, \Delta_z^{12}, \Delta_z^{12},$

$$\begin{split} &\Delta_{\alpha}^{12}, \Delta_{\beta}^{12}, \Delta_{\gamma}^{12}, \ \Delta_{x}^{23}, \Delta_{y}^{23}, \Delta_{z}^{23}, \Delta_{\alpha}^{23}, \Delta_{\beta}^{23}, \Delta_{\gamma}^{23}, \\ &\Delta_{x}^{34}, \Delta_{y}^{34}, \Delta_{z}^{34}, \Delta_{\alpha}^{34}, \Delta_{\beta}^{34}, \Delta_{\gamma}^{34}) = (x_{1}, x_{2}, x_{3}, x_{4}, \\ &x_{5}, x_{6}, x_{7}, x_{8}, x_{9}, x_{10}, x_{11}, x_{12}, x_{13}, x_{14}, x_{15}, x_{16}, \\ &x_{17}, x_{18}, x_{19}, x_{20}, x_{21}, x_{22}, x_{23}, x_{24}). \end{split}$$

根据公式(6)、(7),求得空间运动误差矩阵为:

$$\begin{split} \boldsymbol{E} &= \boldsymbol{g}_{01} \, \boldsymbol{g}_{12} \, \boldsymbol{g}_{23} \, \boldsymbol{g}_{34} = \\ \begin{bmatrix} 1 & -x_6 & x_5 & x_1 x_4 \\ x_6 & 1 & -x_4 & x_2 x_5 \\ -x_5 & x_4 & 1 & x_3 x_6 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \\ \begin{bmatrix} 1 & -x_{12} & x_{11} & x_7 x_{10} \\ x_{12} & 1 & -x_{10} & x_8 x_{11} \\ -x_{11} & x_{10} & 1 & x_9 x_{12} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \\ \begin{bmatrix} 1 & -x_{18} & x_{17} & x_{13} x_{16} \\ x_{18} & 1 & -x_{16} & x_{14} x_{17} \\ -x_{17} & x_{16} & 1 & x_{15} x_{18} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \\ \begin{bmatrix} 1 & -x_{24} & x_{23} & x_{19} x_{22} \\ x_{24} & 1 & -x_{22} & x_{20} x_{23} \\ -x_{23} & x_{22} & 1 & x_{21} x_{24} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}. \end{split}$$

为减小篇幅,定义:

$$\begin{split} t_x &= x_1 x_4 + x_7 x_{10} + x_{13} x_{16} + x_{19} x_{22} \,, \\ t_y &= x_2 x_5 + x_8 x_{11} + x_{14} x_{17} + x_{20} x_{23} \,, \\ t_y &= x_3 x_6 + x_9 x_{12} + x_{15} x_{18} + x_{21} x_{24} \,, \\ t_\alpha &= x_4 + x_{10} + x_{16} + x_{22} \,, \\ t_\beta &= x_5 + x_{11} + x_{17} + x_{23} \,, \\ t_\gamma &= x_6 + x_{12} + x_{18} + x_{24} . \end{split}$$

忽略高阶无穷小,求得的最终的空间运动误差矩阵为

$$\boldsymbol{E} = \begin{bmatrix} 1 & -t_{\gamma} & t_{\beta} & t_{x} \\ t_{\gamma} & 1 & -t_{\alpha} & t_{y} \\ -t_{\beta} & t_{\alpha} & 1 & t_{z} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2)根据公式(12)、(14),运动精度映射目标函数为

$$f_{1} = \frac{t_{x} + t_{y} + t_{z}}{\sqrt{(t_{\alpha})^{2} + (t_{\beta})^{2} + (t_{\gamma})^{2}}}$$

根据该机床厂的经验,咨询该厂相关设计人员, 式(14)中的 *a*、*b*分别取值为 1.2 和 1.6,则精度成本 函数为

$$f_2 = \text{Cost}_{\Sigma} = \sum_{i=1}^{4} \text{MC}_i = \text{MC}_1 + \text{MC}_2 + \text{MC}_3 + \text{MC}_4 =$$

$$1.2e^{-\frac{x_{1}x_{4}+x_{2}x_{5}+x_{3}x_{6}}{1.6\sqrt{(x_{4})^{2}+(x_{5})^{2}+(x_{6})^{2}}} + 1.2e^{-\frac{x_{7}x_{10}+x_{8}x_{11}+x_{9}x_{12}}{1.6\sqrt{(x_{10})^{2}+(x_{11})^{2}+(x_{12})^{2}}} + 1.2e^{-\frac{x_{10}x_{2}x_{2}x_{2}x_{2}}{1.6\sqrt{(x_{10})^{2}+(x_{11})^{2}+(x_{12})^{2}}} + 1.2e^{-\frac{x_{10}x_{2}x_{2}x_{2}x_{2}x_{2}x_{2}x_{2}}{1.6\sqrt{(x_{22})^{2}+(x_{22})^{2}+(x_{22})^{2}+(x_{22})^{2}}}.$$

3)加工中心精度预定值为 ΔE = 0.005 mm. 由 公式(15)、(16)精度映射数学模型为

 $\begin{cases} x_i, 1 \le i \le 24, \\ \min f_1(X), \\ \min f_2(X), \\ \text{s.t. } 0 < x_i < 0.005, \\ g(X) = m_E - 0.005 \le 0. \end{cases}$

建立好精度映射模型后,运用 Isight 软件并结合 MATLAB 的 NSGA-II 算法进行精度映射求解, NSGA-II 算法参数设置如下:种群数 pop = 16,进化 代数 gen = 30,交叉率 P_c = 0.9,变异率 P_m = 0.1,交

叉操作分配率 mu = 20, 变异操作分配率 mum = 20. 映射求解结果如图 8 所示.

经过 NSGA-II 算法得到 481 组结果,其中绿色 区表示最优解,其他颜色区域表示非最优解.根据 绿色区的最优解,利用公式(12)对每个元动作单元 的精度进行螺旋综合,得到元动作单元的映射精度 值,如表 1 所示.由表 1 可知,精度质量特性映射结 果为:回转油缸活塞移动元动作单元 A₁ 的移动精度 为 0.003 38 mm,齿条移动元动作单元 A₂ 的移动精 度为 0.002 07 mm,齿轮转动元动作单元 A₃ 的回转 精度为 0.002 75 mm,托架转动元动作单元 A₄ 的回 转精度为 0.003 96 mm.根据映射结果,设计人员可 以把上述映射结果作为元动作单元的设计输入,合 理安排设计要求对元动作单元进行设计.

-	x1	x10	x11	x12	x13	x14	x15	x16	x17	x18	x19	x2	x20	x21
439	0.001214	1.0214E-4	1.1/802-4	1.2942-4	0.0021344	7. 528-4	0.20842-4	3.2048-4	1.01258-4	2.08232-4	0.0013907	0.0010555	0.0032204	0.0023105
440	2.2901E-4	1.25028-4	1.2833E-4	2.00988-4	0.0021347	7.30208-4	0.272-4	3.20398-4	1.74848-4	1.0001E-4	0.0012512	0.0017084	0.0033203	0.0029809
441	0.10842-4	1.0303E-4	1.1/802-4	1.2948-4	0.0021347	7. 3521E-4	0.20802-4	3. 2048-4	9.7959E-5	1.0002-4	0.0012528	0.0010509	0.0033118	0.0023165
442	0.17958-4	1.0363E-4	1.2832E-4	2.56988-4	0.0021344	7.53058-4	6.2699E-4	3.2048-4	1.78138-4	1.00098-4	0.00154	0.0016569	0.0032348	0.0029809
443	2.076E-4	1.0301E-4	1.2833E-4	3.0009E-4	0.0021347	7.3017E-4	0.2080E-4	3. 22348-4	1.75438-4	1.00098-4	0.0015412	0.0017069	0.0033186	0.0029809
444	2.2831E-4	1.23558-4	1.17868-4	2.58938-4	0.0021344	7.5208E-4	0.2099E-4	3.2012E-4	1.00668-4	1.5553E-4	0.0012561	0.0016569	0.0029844	0.0023138
445	0.0016764	1.0363E-4	4.1807E-4	2.04998-4	0.0026497	3.7853E-6	4.1768-4	3.20308-4	1.0069E-4	1.0033E-4	0.0012528	0.0016569	0.0032203	0.0017447
440	2.4178E-4	1.23868-4	1.232E-4	2.6348E-4	0.0021347	7.2658E-4	4.0483E-4	3.3791E-4	1.4235E-4	1.5559E-4	0.0012528	0.0016587	0.0032203	0.0024057
44/	0.001654	1.03638-4	4.2353E-4	2.57468-4	0.0026308	2.912E-4	6.2505E-4	9.40548-5	1.4071E-4	1.5552E-4	0.0012528	0.0016569	0.0032205	0.0019112
448	2.48738-4	1.0363E-4	1.1743E-4	3.0888E-4	0.0021183	2.9198-4	7.10288-4	3.21448-4	1.0032E-4	1.5532E-4	0.0012528	0.0016363	0.0032205	0.0024057
449	2.263E-4	1.0363E-4	1.1786E-4	1.294E-4	0.0024246	7.745E-6	6.2387E-4	3.2030E-4	1.0069E-4	1.6602E-4	0.0012528	0.0016569	0.0032203	0.0023161
450	6.2335E-4	1.0363E-4	4.2353E-4	3.1032E-4	0.0021298	2.9128-4	0.2774E-4	3.20308-4	1.41148-4	1.555E-4	0.0012528	0.0016569	0.0032205	0.0024062
451	6.1793E-4	4.25088-4	1.17808-4	1.2948-4	0.0021347	7.357E-4	0.20858-4	3.2648-4	9.7754E-5	1.5058-4	0.0012528	0.0016569	0.0032281	0.0023165
402	0.1084E-4	1.0363E-4	1.17808-4	1.2948-4	0.0021347	7.5108-4	3.09898-4	3.2048-4	1.0087E-4	1.0008-4	0.0012528	0.0016569	0.0033118	0.0023165
453	0.10848-4	1.03638-4	1.17868-4	1.2948-4	0.0026626	1.48428-5	6.2389E-4	3.20358-4	9.7982E-5	1.6583E-4	0.0012528	0.0016569	0.0033125	0.0023123
404	0.0016539	1.03638-4	1.17868-4	1.2948-4	0.0021269	7.3475E-4	6.2683E-4	3.2041E-4	1.00668-4	1.00008-4	0.0012528	0.0016569	0.0032197	0.0023164
400	0.0017319	1.0303E-4	1.20908-4	2.41718-4	0.002133	2.91218-4	0.27088-4	3.20308-4	1.42308-4	1.00028-4	0.0012528	0.0016569	0.0032203	0.0024057
400	2.019/2-4	1.03038-4	4. 3008E-4	2.00148-4	0.0021	2.91208-4	7.01282-4	3. 2038-4	1.30248-4	1.00038-4	0.001202	0.001000	0.0032206	0.0024057
457	0.001214	1.03028-4	1.1/802-4	1.2948-4	0.0021344	1.30//E-4	4. 01032-4	3. 2048-4	1.01258-4	2.08352-4	0.0013902	0.0016555	0.0032200	0.0023105
408	2.21198-4	1.02158-4	4.23538-4	3.0901E-4	0.0026197	3.0743E-4	0.3227E-4	8.9131E-5	9.9591E-5	1.55198-4	0.0012533	0.001657	0.0032203	0.0024057
459	0.001214	1.02108-4	4. 49928-4	3.1/128-4	0.0021552	7.528-4	0.20842-4	3. 2048-4	1.01258-4	2.08238-4	0.0013907	0.0010000	0.0032267	0.0023105
400	2.21198-4	1.03028-4	9.14008-5	1.21298-4	0.0020	2.9128-4	0.02128-4	8.9131E-5	9.9091E-0	1.00318-4	0.0012528	0.0010509	0.0032202	0.0024057
401	2.03482-4	1.0303E-4	1.28128-4	2. 41952-4	0.002131	2.9122-4	0.27732-4	3.2038-4	1.30248-4	1.00038-4	0.001202	0.0016569	0.0032206	0.0024057
402	0.0016764	1.0303E-4	4.180/E-4	2.04998-4	0.0026497	3.7803E-0	4.1702-4	3.20308-4	1.0009E-4	1.0033E-4	0.0012528	0.0016569	0.0032203	0.0017447
403	0.0016539	1.03038-4	1.1/802-4	2.09342-4	0.0020549	7.00022-0	0.238/2-4	3. 20308-4	1.00092-4	1.00982-4	0.0012528	0.0010509	0.0032203	0.0022002
404	0.0016764	1.03032-4	9.180/2-9	1.2000E-4	0.0020497	3.8/912-0	4.1702-4	3. 20305-4	1.00092-4	1.00338-4	0.0012528	0.0016569	0.0032203	0.0017907
405	0.0010704	1.03032-4	3. 50/12-4	2.04992-4	0.0020497	3. 78532-0	4.1702-4	3.20302-4	1.00/12-4	1.00332-4	0.0012528	0.0010509	0.0032203	0.001/44/
400	0.10842-4	1.0303E-4	1.2392E-4	1.2948-4	0.0020020	1.48422-0	0.23892-4	3. 2030E-4	9. 7957E-5	1.0083E-4	0.0012528	0.0010509	0.0033125	0.0023123
407	0.0016539	1.03032-4	1.1/802-4	2.02242-4	0.0020549	2.00228-6	0.2/182-4	3.20308-4	1.00092-4	1.00982-4	0.0012528	0.0016569	0.0032203	0.0023122
469	7 62208-4	1.02628-4	9.130/ET4	1. 2048-4	0.0020497	3. 9033E-0	9.19292-9 6.2207E-4	3. 20305-4	A 27428-5	1.00332-4	0.0012528	0.0016569	0.0032203	0.0017447
470	0.0015271	1.02628-4	1.17968-4	1.2942-4	0.0026429	7 20778-4	6 2784F-4	2 26268-4	1.00698-4	1.05502-4	0.0012528	0.0016569	0.0032202	0.0023122
471	A 2926E-4	1.03668-4	1 1928-4	3 09018-4	0.0026197	3 07438-4	6 2222E-4	3 13938-4	9.95918-5	1.55108-4	0.001132	0.001657	0.0032203	0.0024
472	2 39418-4	1.0212E-4	4 23088-4	1 2697E-4	0.0021347	7 39778-4	6 2769F-4	1 37448-4	1.00668-4	1.55468-4	0.0012528	0.0016569	0.0032203	0.0023197
473	0.0016764	1.02628-4	4.18078-4	1.25058-4	0.0021214	A 9391E-4	4 176F-4	3 26368-4	1.00698-4	1.6648-4	0.0012528	0.0016569	0.0032203	0.0017922
474	0.0016539	1.03638-4	1 17868-4	1 2948-4	0.0026552	5 26318-5	A 26838-4	3 26418-4	1.00668-4	1.56588-4	0.0012528	0.0016569	0.0032197	0.0023149
475	0.0016764	1.0363E-4	4 1807E-4	1 25198-4	0.0026446	4 35598-5	4 17038-4	3 26418-4	1.0069E-4	1.56368-4	0.0012528	0.0016569	0.0032203	0.0017907
476	0.0016539	1.0363E-4	1 17868-4	1 29268-4	0.002132	7.0311E-4	6 2741E-4	3 26368-4	1 00668-4	1.66628-4	0.0012528	0.0016569	0.0032197	0.0023164
477	2 21198-4	1.02158-4	4 23538-4	3 09018-4	0.0026197	3 07438-4	A 32278-4	8 91318-5	9 95918-5	1.55198-4	0.0012523	0.001657	0.0032203	0.0024057
478	2 29618-4	1.10758-4	1 28338-4	2 56988-4	0.0021344	7 3617E-4	A 26998-4	3 26398-4	1.0421E-4	1.55598-4	0.0015445	0.0017069	0.0033186	0.0029809
479	1 69398-4	1.0363E-4	4 23538-4	3 10328-4	0.0020639	2 93458-4	7 77938-4	3 2636E-4	1 41148-4	1.55528-4	0.0012528	0.0016569	0.0032205	0.0023147
480	6 8026F-4	1.03638-4	1 17868-4	1 2948-4	0.0023902	7 24158-6	6 2771E-4	3 26368-4	1 00698-4	1.668-4	0.0012528	0.0016569	0.0032203	0.0024076
100	- 0.00202-4	1.00005-4	1.1.OVE-4	1.6746-4	0.0023303	1.24102-0	- V. 61115-4	0. 2000E-4	1.00052-4	1.002-4		-010010203	0.0002203	0.0024070

图 9 映射求解结果

Fig.9 Mapping solution result

			Tab.1	Mapping result				mm
变量		A_1		A_2		A_3	A_4	
Δx	x_1	0.001 54	<i>x</i> ₇	0.002 30	<i>x</i> ₁₃	0.002 64	<i>x</i> ₁₉	0.001 25
Δy	x_2	0.001 66	x_8	0.001 06	x_{14}	0.000 74	x_{20}	0.003 22
Δz	<i>x</i> ₃	0.003 64	<i>x</i> ₉	0.000 42	<i>x</i> ₁₅	0.000 63	<i>x</i> ₂₁	0.002 32
$\Delta lpha$	x_4	0.001 51	<i>x</i> ₁₀	0.000 11	x_{16}	0.000 33	<i>x</i> ₂₂	0.001 01
$\Delta \beta$	<i>x</i> ₅	0.000 95	<i>x</i> ₁₁	0.000 12	<i>x</i> ₁₇	0.000 10	x ₂₃	0.001 91
$\Delta\gamma$	<i>x</i> ₆	0.000 71	<i>x</i> ₁₂	0.000 13	x_{18}	0.000 16	x ₂₄	0.000 66
e	(0.003 38		0.002 07		0.002 75	0.003 96	

5 结 论

 1)从运动角度出发对数控机床进行结构化分 解得到元动作单元分解树,结合多体系统理论并利 用旋量理论建立了数控机床误差模型,并运用螺旋 理论对空间运动误差进行了综合.

2)建立了运动精度映射模型,使用 Isight 和 MATLAB 软件结合 NSGA-II 遗传算法进行运动精 度映射求解.

3) 以某国产加工中心为例求解得到元动作单 元的运动精度值,验证了映射模型的有效性和可行 性,并为设计人员提供了设计参考.

参考文献

- [1] 李朝旺,杨志宏,王林博,等.尺寸工程技术综述与展望[J]. 计算机集成制造系统,2014,20(3):464
 BO Chaowang, YANG Zhihong, et al. Review and outlook of dimensional engineering[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2014,20(3):464
- [2] PEZESHKI M, AREZOO B. Kinematic errors identification of threeaxis machine tools based on machined work pieces [J]. Precision Engineering, 2016, 43: 493
- [3] IBARAKI S, SAWADA M, MASTUBARA A. Machining tests to identify kinematic errors on five-axis machine tools [J]. Precision Engineering, 2010, 34:387
- [4] FAN Jinwei, TAO Haohao, WU Changjun. Kinematic errors prediction for multi-axis machine tools' guideways based on tolerance[J]. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, 98(5):1131
- [5] 郭世杰,姜歌东,梅雪松.摆头转台型五轴机床旋转轴运动误差测量与辨识[J]. 农业机械学报, 2019, 50(2):402
 GUO Shijie, JIANG Gedong, MEI Xuesong. Motionerror measurement and identification of rotary axis of five-axis machine tool[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Machinery, 2019, 50(2):402
- [6] 余永维, 杜柳青. 深度学习框架下数控机床运动误差溯因方法
 [J]. 仪器仪表学报, 2019, 40(1):28
 YU Yongwei, DU Liuqing. Motion error tracing of NC machine tools based on deep learning framework[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument, 2019, 40(1):28
- [7] 张学波,方标,应文威. 多子阵合成孔径声呐系统中的侧摆运动误差补偿[J]. 电讯技术, 2018, 58(2):138
 ZHANG Xuebo, FANG Biao, YING Wenwei. Motioncompensation of sway error for multireceiver synthetic aperture sonar system[J]. Telecommunication Engineering, 2018, 58(2):138
- [8] 雷楠南. 基于螺距误差补偿提高 YK7350 数控磨齿机的运动精度[J]. 无锡职业技术学院学报, 2018, 17(5):30 LEI Nannan. Improving the motion accuracy of YK7350 CNC gear grinding machine based on pitch error compensation[J]. Journal of Wuxi Institute of Technology, 2018, 17(5):30

 [9] 王美清,唐晓青.产品设计中的用户需求与产品质量特映射方法 研究[J].机械工程学报,2004.40(5):136
 WANG Meiqing, TANG Xiaoqing. Mapping customer requirements

to produce quality characteristics [J]. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 2004,40(5): 136

[10]安相华, 冯毅雄, 谭建荣. 基于 DEMATEL 和 Choquet 积分的质 量特性映射方法 [J]. 计算机集成制造系统, 2011, 17(9): 1887

AN Xianghua, FENG Yixiong, TAN Jianrong. Quality characteristics mapping method based on DEMATEL and Choquet integral[J]. Computer Integrated Manufacturing Systems, 2011, 17(9): 1887

- [11] HUSTON R. L. Multibody dynamics-model and analysis methods [J]. Appl. Mech. Rev, 1991, 44(3):109
- [12] 鞠萍华,黄广全,冉琰,等.基于运动单元故障建模的装配可靠 性控制技术[J].中南大学学报,2018,49(9):2197
 JU Pinghua, HUANG Guangquan, RAN Yan, et al. Reliability control method of assembly process of products based on motion unit fault model[J]. Journal of Central South University, 2018, 49(9): 2197
- [13]姚梦生. 数控机床典型元动作单元可靠性分析技术研究[D]. 重庆:重庆大学, 2018
 YAO Mengsheng. Research on reliability analysis technology of typical meta-action units of NC machine tools [D]. Chongqing: Chongqing University, 2018
- [14] 康方,范晋伟.用于精度分配的数控机床误差建模[J].机械制造,2007,45(4):9
 KANG Fang, FAN Jinwei. Error modeling of CNC machine tools for accuracy distribution[J]. Machinery, 2007, 45(4):9
- [15]李丽,房立金,王国勋. 基于螺旋理论的6R 串联工业机器人奇 异位形分析[J]. 组合机床与自动化加工技术,2017(12):1
 LI Li, FANG Lijin, WANG Guoxun. Singularity analysis of 6R series industrial robot based on screw theory [J]. Modular Machine Tool & Automatic Manufacturing Technique, 2017(12):1
- [16] SELIG J. Geometrical foundations of robotics [M]. Singapore: World Scientific Publishing Co. , Inc. , 2000
- [17]黄真,赵永生,赵铁石.高等空间机构学[M].北京:高等教育 出版社,2014

HUANG Zhen, ZHAO Yongsheng, ZHAO Tieshi. Higher space institution[M]. Beijing: Higher Education Press, 2014

- [18] 赵廷明,刘德顺,张俊,等.面向多质量特征的产品质量损失成本模型及其应用[J].中南大学学报(自然科学版),2012,43(5):1753
 ZHAO Yanming, LIU Deshun, ZHANG Jun, et al. Quality loss cost model and its application to products with multi-quality characteristics[J]. Journal of Central South University: Science and Technology, 2012, 43(5):1753
- [19] WIKDE D, PRENTICE E, Minimum exponential cost allocation of sure-fit tolerance ASME Paper USA 1975, 75-DET-93
- [20] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A first and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA- II [J]. IEEE Transactions. On Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182

(编辑 王小唯)